




## BANQUE CFCM



### Restructuration du bâtiment ABC et réalisation des nouveaux locaux sociaux

- Remplacement de la détection incendie des salles machines 2 et 3
- Restructuration des locaux EURO TVS
- Réhabilitation des locaux EPS MEINAU
- Restructuration des bureaux J1 J2
- Détection incendie du bâtiment ABC
- Remplacement de tableaux divers
- Réaménagement des locaux ATLANTIS
- Câblage courant faible (câblage VDI, vidéo, anti intrusion)
- Réhabilitation des bureaux de la direction régionale de Nancy
- Maintenance et maintenance préventive de divers site et agence
- Câblage courant fort et faible sur le site EP3C à MULHOUSE